

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 2

Сасовский район
Рязанской области

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«08» апреля 2014г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта административное здание
1.2. Адрес объекта **391454, Рязанская область, Сасовский р-он, с. Демушкино, ул. Центральная, 27**
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2** этажей, **1755** кв.м
- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); _____ - _____ кв.м
1.4. Год постройки здания **1988**, последнего капитального ремонта _____
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего* **2014**, *капитального* _____
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное образовательное учреждение «Демушкинская средняя общеобразовательная школа» МОУ «Демушкинская СОШ»**
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **391454, Рязанская область, Сасовский р-он, с. Демушкино, ул. Центральная, 27**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
Школьный автобус

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **15 м**

3.2.2 время движения (пешком) **3 мин.**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет*

(описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*

1.	Все категории инвалидов и МГН	Б, ДУ
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б, ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б, ДУ
4	с нарушениями зрения	Б ВНД
5	с нарушениями слуха	Б ВНД
6	с нарушениями умственного развития	Б, ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ (К,О,У,Г)ВНД(С)		1010621
2	Вход (входы) в здание	ВНД (К,С) ДУ(О,У,Г)		1010621-29
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД(К,С), ДУ(О,У,Г)		1010630 1010632 1010634-37 1010643
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ(К,О,У,Г,С)		1010638-1010640
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД(К,С), ДУ(О,У,Г)		1010649-1010653
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ(К,О,У,Г)ВНД(С)		1010642-1010645
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ(К,О,У,Г,С)		1010621

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ВНД(К,С), ДУ(О,У,Г)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Разместить информацию об объекте.

		Установить бордюрный камень. Оборудовать места для стоянки а/машины
2	Вход (входы) в здание	Реконструкция всей входной группы, пандуса с соблюдением требований ГОСТ. Установка звукового маяка
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установить поручни в соответствии с требованиями ГОСТ. Разместить пиктограммы. Цветовое решение дверного полотна, ручек и первых ступеней лестниц
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Выделить для инвалидов-колясочников, слабовидящих места в учебном классе при возникновении необходимости
5	Санитарно-гигиенические помещения	Предусмотреть при ремонте не менее одной санитарной кабины, доступной для инвалидов-колясочников с учетом требований СП59.13330.2012 разместить специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35 м., оборудовать системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала, над входом установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки СП59.13330.2012
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установка акустических, тактильных и информационных средств
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Оборудовать тротуар для движения учащихся, в т.ч. инвалидов
8.	Все зоны и участки	Текущий ремонт. Адаптировать территорию, вход в здание, пути движения, целевые зоны, санитарно-гигиеническую комнату

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программа, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДУ-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на 2 л. |
| 3. Путей движения в здании | на 2 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 2 л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.

Пэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы

Звонимир Степанов
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

Звонимир Степанов
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

Директор
(Должность, Ф.И.О.)

Лес.

(Подпись)

Тимова И.И.

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное образовательное учреждение «Демушкинская средняя общеобразовательная школа» 391454, Рязанская область, Сасовский р-он, с. Демушкино, ул. Центральная, 27
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		1010621	Нет визуальной информации об объекте	(К.С)	Разместить информацию об объекте	Не требуется
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		1010621	Нет ограждения пути бордюрным камнем	(К.С)	Установить бордюрный камень	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Не оборудована	К	Оборудовать места для стоянки а/машины инвалида с горизонтальной и вертикальной разметкой	Текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне		Провести реконструкцию пандуса, установку поручней с соблюдением ГОСТ, бордюрный камень у тротуара должен выступать над поверхностью пути движения, не менее, чем на 0,005м, оборудовать места для стоянки а/машины инвалида с горизонтальной и вертикальной разметкой						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Замечания по адаптации (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участка)	ДУ (К,О,У,Г)ВНД(С)		1010621	оборудовать места для стоянки а/машины инвалида с горизонтальной и вертикальной разметкой

				инвалида с горизонтальной и вертикальной разметкой
--	--	--	--	---

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальный проект с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание

Муниципальное образовательное учреждение «Демушкинская средняя общеобразовательная школа» 391454, Рязанская область, Сасовский р-он, с. Демушкино, ул. Центральная, 27

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть		1010621	Не установлены поручни, нет цветового решения ступеней	К,С	Установка поручней в соответствии с требованиями ГОСТ 51261 с двусторонним ограждением и поручнями на высоте 0,7, цветовое решение ступеней	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	есть		1010622 1010623	Уклон пандуса 20%, ширина марша 0,83м поручни не имеют не травмоопасных горизонтальных окончаний, поверхность пандуса из литой рефленной железной конструкции	К	Реконструкция пандуса в соответствии с требованиями ГОСТ 51261 с двусторонним ограждением и поручнями на высоте 0,7, изменение ширины марша с 0,83 на 0,9, изменение уклона с 20% на 12%	Текущий ремонт
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть		1010625 1010629	Входная площадка имеет глубину 1,4м	К,О,С	Увеличение глубины площадки до 1,8м	Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть		1010627 1010628	Высота порогов 0,035м Полотно двери и ручки одного цвета, нет символов доступности объекта	К,О,С	Изменение цвета полотна двери и ручек на белый, установка символов доступности объекта	Текущий ремонт

2.5	Тамбур №1 и №2	есть	1010626	Двери двух тамбуров открываются «на себя», оба тамбура размером 2,3*1,4	К,С,С	Реконструкция входной групп
ОБЩИЕ требования к зоне		Реконструкция пандуса, установка поручней в соответствии с требованиями ГОСТ 51261 с двусторонним ограждением и поручнями на высоте 0,9 и 1,1 м. Завершающие горизонтальные части поручней должны быть длиннее максимальной длины шага (0,33 м). Размеры входных площадок с пандусом не менее 2,2х2,2 м. Двери должны быть выкрашены в контрастный цвет по отношению к дверному полотну. Входные двери должны иметь символы доступности. Двери должны быть изготовлены из твердых материалов, ровным, шероховатым покрытием, не создающим вибрацию при движении, а также предотвращающим скольжение, сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви с покрытием. Средства хождения и колес кресла-коляски при движении должны быть защищены от застревания.				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Фондация интандации (работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (вход) в здание	ВНД (К,С) ДУ (С,У,Г)		1010626, 1010627 1010628, 1010629	Фондация всей группы, работа с пандусом, с учетом требований ГОСТ

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - не доступно; ДН - не доступно; ДТ - технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: -