

ФИО эксперта		контактный телефон 8(49133) 9-01-77; 8(49133) 9-01-78	
		электронная почта <i>complex_mekuss@mail.ru</i>	
Дата обследования: 15.10.2015			
Наименование школы: МКОУ «Демушкинская СШ»			
Улица:	Центральная	Номер дома:	2 7 Корп./стр.
Общие мероприятия для инвалидов в школе:			
X	Главный вход в здание хорошо опознается слабовидящими (яркая вывеска, контрастные дверные полотна, поручни, звуковой, световой маяки и пр.)		
X	Хорошо освещенная зона входа в темное время суток		
	Имеется переговорное устройство на входе(домофон), кнопка вызова персонала		
X	Входная дверь легко открывается, автоматическая раздвижная или распашная		
X	Имеется контактное лицо в зоне входа (лица, помогающие, или организующие сопровождение инвалида)		
X	Безбарьерные вход и пути движения для инвалидов на кресле-коляске к месту оказания услуг		
	Контрастная маркировка на имеющихся стеклянных дверях		
X	На лестницах крайние ступени имеют контрастную разметку		
	Указатели и визуальные средства ориентирования и информации, план размещения учреждения, услуг в учреждении, путеводитель		
	Пиктограммы (для лиц с трудностями в обучении, не умеющих читать)		
	Информация на видеотабло, надписи светящиеся или с подсветкой и т. п.		
	Информация в виде телетекста (бегущая строка)		
	Речевое оповещение, звуковые объявления		
	Информация на звуковых носителях имеется (аудиогид)		
	Система напольных тактильных направляющих для незрячих		
	Тактильный номер этажа на поручне лестницы		
	Обозначения помещений и указателей направления движения в рельефном исполнении		
	Таблички обозначения помещений и указатели шрифтом Брайля		
	Индукционная петля, другие системы звукоусиления для лиц со слуховыми аппаратами		
	Возможность привлечения лица, владеющего языком жестов (сурдопереводчика)		
Специальные мероприятия для инвалидов в школе			
2.	Парковка		
X	Возможность парковки вблизи объекта		Специальная парковка для инвалидов
	Отсутствует парковка в радиусе 100м		Крытый паркинг, подземный паркинг
3.	Вход в здание и учреждение		
	Лифт имеется		Лифт, доступный для инвалидов на кресле-коляске
X	Пандус имеется		X Поручень на пандусе
6	Длина одного марша пандуса (без площадок)		85 Высота подъема одного марша пандуса
Вспомогательные компенсирующие средства для инвалидов на креслах-колясках			
	Мобильный подъемник		Подъемная платформа наклонная Платформа подъемная вертикальная
Входная лестница			
X	Одномаршевая	X С промежуточными площадками	Винтовая Поручень с 2 сторон
Характеристики материала наружной лестницы			
X	Бетонная	Металлическая	Керамогранит 6 Кол-во ступеней
Характеристики внутренней лестницы			
X	Бетонная	Металлическая	Керамогранит 21 Количество ступеней внутренней лестницы
Входная дверь в здание: 95 ширина рабочей створки в см Домофон, звонок имеется			
X	Одна створка распашная		Две створки распашных Автоматическая раздвижная
	Открывается в обе стороны (качающаяся)		Автоматическая распашная Вращающаяся (вертушка)
Материал дверного полотна:			
	Прозрачное полотно, смотровая панель		X без доводчика С доводчиком Задержка открывания
4.	Санитарно-бытовые помещения для инвалидов		
X	Женский	есть на каждом этаже	1 Этаж X Мужской есть на каждом этаже 1 Этаж
	Общий	есть на каждом этаже	Этаж
	Туалет открывается персоналом		72 Ширина двери в кабину в см
Габариты кабины:		72 Ширина	120 Глубина
	Пространство у унитаза:		72 Ширина в см 90 Глубина в см
	Поручень справа от унитаза		Откидной поручень со стороны пересадки
	Поручень слева от унитаза		Откидной поручень со стороны пересадки
40	Высота унитаза		Раковина с подъездом под нее на глубину не менее, чем на 30см
	Экстренный вызов персонала имеется		Кнопка открывания замка снаружи имеется

Необходимо: Зачеркнуть крестом поле слева от текста или проставить размеры.